Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от «24» декабря 2018 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка): **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 110 общеразвивающего вида», Республика Коми, г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, дом 27а**

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Пути движения от остановки до границы территории	есть	-	56,57	**Остановка «Конечная. «Магнит» по нечетной стороне** - не соответствуют нормативам размеры площадки автобусной остановки; - нарушена целостность покрытия площадки автобусной остановки; - информация о расписании движения автобуса отсутствует; - не выделены контрастным цветом стойки на площадке; - отсутствует бордюрный пандус на автобусной площадке; - отсутствует схема движения к объекту для МГН; - отсутствуют выделенные места на остановочном комплексе для инвалидов на кресле-коляске; - водители общественного транспорта не проинструктированы по правилам	**К,О,С, Г,У**	Организовать путем обращения к администрации МОГО «Ухта»: - обустройство площадки (2400х7000 мм) с линией безопасности на расстоянии 420 мм от её края, высотой бордюра 140 - 160 мм. с бордюрным пандусом на площадке (зоны посадки на транспорт должны быть оснащены, не менее чем одним бордюрным пандусом); - восстановление целостности покрытия площадки; - выделение находящиеся на площадке препятствия контрастным цветом; установить информационные указатели, облегчающие навигацию по пути следования к ОСИ **(Методическое пособие по созданию системы дорожных указателей к объектам культурного наследия и иных носителей информации, 2013г.)**; - восстановить целостность покрытия (выбоины, трещинки, скосы) путей движения до ОСИ;	**Ремонт ТСР, Орг.**

					работы с МГН; - в зимний период недостаточно хорошо производится очистка посадочной и остановочной площадки общественного транспорта. **Пути движения от остановки:** - на пути движения нерегулируемый пешеходный переход; - присутствуют люки не выделенные контрастом; - ширина пути движения не соответствует норме; - нарушена целостность асфальтного покрытия по пути встречаются ямы и выбоины; - отсутствует навигация по пути движения к ОСИ.		- выделить люки контрастным цветом; - проводить обязательный инструктаж водителей общественного транспорта по правилам посадки и высадки пассажиров в т.ч. МГН и инвалидов на остановочных пунктах (высадка и посадка строго на определенном расстоянии от посадочной площадки удобной для комфортной и безопасной высадки и посадки пассажиров в т.ч. МГН и инвалидов); - в зимний период качественно производить очистку посадочной и остановочной площадки общественного транспорта. - предусмотреть освещение всех участков зоны, независимое от уличного освещения.	
1.2	Вход (входы) на территорию	есть	-	52	**Вход №1 (калитка)** - отсутствует информация об объекте; - отсутствует мнемосхема. **Вход №2 (ворота)** - отсутствует информация об объекте; - отсутствует навигация к доступному входу.	**К,О,С, Г,У**	- оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте **СП 59.13330.2016 п. 5.1.1;** - разместить информационную мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м. от входа **СП 59.13330.2016 п. 8.1.6;** - разместить навигацию к доступному входу.	**Ремонт ТСР, Орг.**
1.3	Путь (пути) движения на территории	есть	-	53, 54,55	- нарушена целостность покрытия путей движения; - отсутствует навигация на территории объекта; - отсутствует схема размещения объектов на территории;	**К,О,С, Г,У**	- восстановить целостность покрытия путей движения; - разместить план размещения объектов на территории; - разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ,	**Ремонт ТСР, Орг.**

					- пути движения от входа на территорию до входа в здание не выделены и не продублированы тактильным наземным покрытием; - ширина пешеходного пути 2-3 м.		доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с **ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875, СП 59.13330.2016 п. 5.1.3;**	
1.4	Лестница (наружная)	нет				**О,С**		
1.5	Пандус (наружный)	нет	-	-		**К,О**		
1.6	Автостоянка и парковка	нет	-	-	- отсутствуют выделенные места для инвалидов; - отсутствует разметка места для стоянки автомашины инвалида на кресле коляски; - отсутствует знак парковки для инвалидов.	**К,О**	- каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м. **СП 59.13330.2016 п. 5.2.1.** - места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м. **СП 59.13330.2016 п. 5.2.2.** - нанести разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0*3,6 м. **СП 59.13330.2016 п. 5.2.4.**	**Ремонт ТСР, Орг.**
	ОБЩИЕ требования к зоне						Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований **СП 42.13330**; Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами,	

							остановками общественного транспорта **СП 59.13330.2016 п. 5.1.3.**	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)**	**Приложение**		**Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка):	ВНД	-	53,54.55	**Ремонт ТСР, Орг.**

*** указывается:**
ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно,
ВНД – недоступно (временно недоступно)
****указывается один из вариантов:**
не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Состояние доступности территории оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У), что не обеспечивает полноценного их нахождения их на объекте. Для обеспечения условной доступности необходимо создать систему информационной поддержки МГН на всех путях движения, восстановить целостность покрытия путей движения, оградить и выделить препятствия на путях движения, обустроить парковочные места для автомобилей инвалидов, назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой должностных инструкций, проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от «24» декабря 2018 г.

I Результаты обследования:

2. Входы основные в здание: **№ 1,2,3,4 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 110 общеразвивающего вида», Республика Коми, г. Ухта, пгт. Ярега, ул Советская, дом 27а**

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	9,20 4,6	1,4,7, 10	**Вход №1** - ширина марша лестницы 112 см.; - отсутствуют поручни на лестнице; - высота ступеней 12 см.;- отсутствует антискользящее покрытие; - отсутствуют тактильные предупреждающие перед лестничным маршем; - краевые ступени марша лестницы не выделены; - отсутствует кнопка вызова персонала. **Вход №2** - ширина марша лестницы 115 см.; - отсутствуют поручни на лестнице;	**О, С**	- ширина лестничных маршей внешних лестниц на участках проектируемых зданий и сооружений должна быть не менее 1,35 м. **СП 59.13330.2016 п. 5.1.12;** - при расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более следует предусматривать дополнительно центральные двусторонние разделительные поручни **СП 59.13330.2016 п. 6.2.8;** - ширина проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме **СП 59.13330.2016 п. 5.1.12;** - наружные лестницы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам	**Ремонт ТСР, Орг.**

					- высота ступеней 12 см.; - отсутствует антискользящее покрытие; - отсутствуют тактильные предупреждающие перед лестничным маршем; - краевые ступени марша лестницы не выделены; - отсутствует кнопка вызова персонала. **Вход № 3** - ширина марша лестницы 116 см.; - отсутствуют поручни на лестнице; - высота ступеней 12 см.; - отсутствует антискользящее покрытие; - отсутствуют тактильные предупреждающие перед лестничным маршем; - краевые ступени марша лестницы не выделены; - отсутствует кнопка вызова персонала. **Вход № 4** - ширина марша лестницы 116 см.; - отсутствуют поручни на лестнице; - высота ступеней 12 см.; - отсутствует антискользящее покрытие; - отсутствуют тактильные предупреждающие перед лестничным маршем; - краевые ступени марша лестницы		по **ГОСТ Р 51261-99;** - на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. **СП 59.13330.2016 п. 5.1.12;** - установить тактильные предупреждающие полосы перед открытой лестницей согласно **ГОСТ Р 52875-2007**; - разместить информацию об оказании ситуационной помощи в начале лестничного марша; - установить переговорное устройство на высоте 0,8 м. от уровня пола, разместив рядом табличку контрастного цвета размерами 50 х 270 мм. с названием «Вызов помощи», с дублированием информации шрифтом Брайля (высота точек 0,7 мм., диаметр 1,5 мм.); - организовать преодоление барьеров посредством оказания ситуационной помощи; - закрепить ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объекте.	

					не выделены; - отсутствует кнопка вызова персонала.			
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	**К, О**	- наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.1.4;** - длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5х1,5 м. Аналогичные площадки (не менее 1,5х1,5 м) должны быть предусмотрены при каждом изменении направления пандуса **СП 59.13330.2016 п. 5.1.15;** - пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. **СП 59.13330.2016 п. 5.1.15;** - верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости **СП 59.13330.2016 п. 5.1.15;** - размеры длины и высоты поручней всех лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах ±0,03 м. **СП 59.13330.2016 п. 5.1.15;**	**Ремонт ТСР, Орг.**

							- поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности **СП 59.13330.2016 п. 5.1.16;** - в качестве поверхности пандуса допускается использовать рифленую поверхность или металлические решетки. Размеры ячеек должны соответствовать требованиям п. 5.1.17. **СП 59.13330.2016 п. 5.1.16;** - предусмотреть освещение всех участков зоны, независимое от уличного освещения; - разместить информацию об оказании ситуационной помощи в начале пандуса; - установить переговорное устройство на высоте 0,8 м. от уровня пола, разместив рядом табличку контрастного цвета размерами 50 х 270 мм. с названием «Вызов помощи», с дублированием информации шрифтом Брайля (высота точек 0,7 мм., диаметр 1,5 мм.); - организовать преодоление барьеров посредством оказания ситуационной помощи; - закрепить ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объекте.	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	9,20, 4,6	1,4,7,10	**Вход №1** - размер площадки 205*268 см.; - высота площадки 25 см.; - отсутствует водоотвод; - отсутствует антискользящее покрытие; - присутствует препятствие (грязезащитное покрытие, решетки, сливы, колонны, урны и тп.);	**К, О, С, Г, У**	- входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь водоотвод **СП 59.13330.2016 п. 6.1.4;** - поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1% - 2%. **СП 59.13330.2016 п. 6.1.4;** - не допускается применение одиночных	**Ремонт ТСР, Орг.**

					- отсутствует кнопка вызова персонала. **Вход №2** - размер площадки 205*268 см.; - высота площадки 25 см.; - отсутствует водоотвод; - отсутствует антискользящее покрытие; - присутствует препятствие (грязезащитное покрытие, решетки, сливы, колонны, урны и тп.); - отсутствует кнопка вызова персонала. **Вход № 3** - размер площадки 150*320 см.; - высота площадки 20 см.; - отсутствует водоотвод; - отсутствует антискользящее покрытие; - присутствует препятствие (грязезащитное покрытие, решетки, сливы, колонны, урны и тп.); - отсутствует кнопка вызова персонала. **Вход № 4** - размер площадки 135*290 см.; - высота площадки 27 см.; - отсутствует водоотвод; - отсутствует антискользящее покрытие; - присутствует препятствие (грязезащитное покрытие, решетки, сливы, колонны, урны и тп.); - отсутствует кнопка вызова персонала.		ступеней, они должны быть оборудованы пандусом в соответствии с требованиями (СП 59.13330. 2016 п. 5.1.15 и п. 6.1.2) **СП 59.13330. 2016 п. 6.1.2;** - размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2*2,2 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.1.4;** - закрепить грязезащитное покрытие; - дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые на входных площадках, должны устанавливаться на одном уровне с поверхностью покрытия пола **СП 59.13330.2016 п. 6.1.8;** - разместить информацию об оказании ситуационной помощи перед входной площадкой; - установить переговорное устройство на высоте 0,8 м. от уровня пола, разместив рядом табличку контрастного цвета размерами 50 х 270 мм. с названием «Вызов помощи», с дублированием информации шрифтом Брайля (высота точек 0,7 мм., диаметр 1,5 мм.); - организовать преодоление барьеров посредством оказания ситуационной помощи; - закрепить ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объекте; - предусмотреть освещение всех участков зоны, независимое от уличного освещения.	

2.4	Дверь (входная)	есть	9,20, 4,6	2, 5, 8, 11	**Вход №1** - ширина двери 90 см.; - высота порога 5 см.; - доводчик не отрегулирован; - отсутствует тактильная предупреждающая полоса перед дверью; - отсутствует информация об объекте; - информация об объекте размещена и предоставлена не по нормативу; - дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом; - установлена ненормативная ручка; - отсутствует кнопка вызова персонала. **Вход №2** - ширина двери 90 см.; - высота порога 5 см.; - доводчик не отрегулирован; - отсутствует тактильная предупреждающая полоса перед дверью; - отсутствует информация об объекте; - информация об объекте размещена и предоставлена не по нормативу; - дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом; - установлена ненормативная ручка; - отсутствует кнопка вызова персонала. **Вход № 3**	**К, О, С**	- входные двери должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность **СП 59.13330.2016 п. 6.1.7**; - отрегулировать доводчик, обеспечив открывание двери без усилий (19,5 Нм), обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд **СП 59.13330.2012 п. 5.1.6, согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.)**; - нанести контрастный цвет по периметру двери (дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета); - следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек **СП 59.13330.2016 п. 6.4.3;** - занизить порог до нормативного значения 0,014 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.1.5;** - разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,4 – 1,75 м. с дублированием рельефными знаками и размерами знаков, соответствующими расстоянию	**Ремонт ТСР, Орг.**

					- ширина двери 80 см.; - высота порога 5 см.; - доводчик не отрегулирован; - отсутствует тактильная предупреждающая полоса перед дверью; - отсутствует информация об объекте; - информация об объекте размещена и предоставлена не по нормативу; - дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом; - установлена ненормативная ручка; - отсутствует кнопка вызова персонала. **Вход № 4** - ширина двери 80 см.; - высота порога 7 см.; - доводчик не отрегулирован; - отсутствует тактильная предупреждающая полоса перед дверью; - отсутствует информация об объекте; - информация об объекте размещена и предоставлена не по нормативу; - дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом; - установлена ненормативная ручка; - отсутствует кнопка вызова персонала.		рассмотрения; - разместить тактильные предупреждающие перед входной дверью; - разместить информацию об оказании ситуационной помощи рядом входной дверью на стене со стороны дверной ручки во избежание травмирования человека открывающейся дверью; - установить переговорное устройство на высоте 0,8 м. от уровня пола, разместив рядом табличку контрастного цвета размерами 50 х 270 мм. с названием «Вызов помощи», с дублированием информации шрифтом Брайля (высота точек 0,7 мм., диаметр 1,5 мм.); - организовать преодоление барьеров посредством оказания ситуационной помощи; - закрепить ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объекте.	

2.5	Тамбур	есть	9,20 4,6 38	3,6,9,12	**Вход №1** - размер тамбура глубина 180 см., ширина 220 см.; - пол выложен плиткой (пол скользкий при намокании); - отсутствует тактильная предупреждающая информация перед дверным проёмом; - ширина двери 82 см.; - высота порога 3 см.; - доводчик не отрегулирован; - дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом; - установлена ненормативная ручка. **Вход №2** - размер тамбура глубина 180 см., ширина 220 см.; - отсутствует тактильная предупреждающая информация перед дверным проёмом; - ширина двери 83 см.; - высота порога 2 см.; - доводчик не отрегулирован; - дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом; - установлена ненормативная ручка. **Вход № 3** - размер тамбура (2 шт) глубина 100 и 98 см.,	**К, О, С, Г, У**	- глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м. при ширине не менее 1,60 м. **СП 59. 13330.2016 п. 6.1.8**; - глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при последовательном расположении навесных дверей должна обеспечивать минимальное свободное пространство не менее 1,4 м. плюс ширина двери, открывающаяся внутрь междверного пространства **СП 59. 13330. 2016 п. 6.1.8**; - ширина входных дверей принимается не менее 0,9 м. **СП 59. 13330. 2016 п. 6.1.5**; - поверхности покрытий тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании **СП 59.13330.2016 п. 6.1.4**; - отрегулировать доводчик, обеспечив открывание двери без усилий (19,5 Нм), обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд **СП 59.13330.2012 п. 5.1.6, согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.)**; - нанести контрастный цвет по периметру двери (дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета); - занизить порог до нормативного значения 0,014 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.1.5;** - следует применять дверные ручки,	**Ремонт ТСР, Орг.**

					ширина 140 и 128 см.; - отсутствует тактильная предупреждающая информация перед дверным проёмом; - ширина двери 83 и 83 см.; - высота порога 4 и 2 см.; - доводчик не отрегулирован; - дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом; - установлена ненормативная ручка. **Вход № 4** - размер тамбура (2 шт) глубина 102 и 104 см., ширина 137 и 136 см.; - отсутствует тактильная предупреждающая информация перед дверным проёмом; - ширина двери 78 и 84 см.; - высота порога 1 и 0 см.; - доводчик не отрегулирован; - дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом; - установлена ненормативная ручка.		запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек **СП 59.13330.2016 п. 6.4.3;** - разместить тактильные предупреждающие перед входной дверью.	
	ОБЩИЕ требования к зоне						В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием **СП 59.13330.2016 п. 6.1.1;** Организация ситуационной помощи МГН на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо:	

							- внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; - закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; - провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)**	**Приложение**		**Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ**
		№ на плане	№ фото	
Входы основные в здание: **№1,2,3,4**	ВНД	9,20,4,6	1,4,7,10	**Ремонт ТСР, Орг.**

*** указывается:**
ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно,
ВНД – недоступно (временно недоступно)
****указывается один из вариантов:**
не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Состояние доступности входа №1,2,.. оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условной доступности, необходимо установить кнопку вызова персонала, назначить приказом ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от «24» декабря 2018 г.

I Результаты обследования:

2. Входы эвакуационные в здание: **№ 1,2,3,4,5,6,7 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 110 общеразвивающего вида», Республика Коми, г. Ухта, пгт Ярега, ул. Советская, 27а**

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	9,20 4,6	1,4,7,10 32,35	**Эвакуационный выход №1** - ширина марша лестницы 112 см.; - отсутствуют поручни на лестнице; - высота ступеней 12 см.; - отсутствует антискользящее покрытие; - краевые ступени марша лестницы не выделены. **Эвакуационный выход №2** - ширина марша лестницы 115 см.; - отсутствуют поручни на лестнице; - высота ступеней 12 см.; - отсутствует антискользящее покрытие; - краевые ступени марша лестницы не выделены.	**О, С**	- ширина марша лестницы, используемой инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата, должна составлять 1,35 м. **СП 59.13330.2016 п. 5.2.24;** - ширина проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме **СП 59.13330.2016 п. 5.1.12;** - не следует применять на путях движения инвалидов и МГН ступеней с открытыми подступенками **СП 59.13330.2016 п. 5.1.12;** - наружные лестницы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261**-99;** - поручни лестниц на путях эвакуации в	**Ремонт ТСР, Орг.**

					Эвакуационный выход № 3 - ширина марша лестницы 116 см.; - отсутствуют поручни на лестнице; - высота ступеней 12 см.; - отсутствует антискользящее покрытие; - краевые ступени марша лестницы не выделены. **Эвакуационный выход № 4** - ширина марша лестницы 116 см.; - отсутствуют поручни на лестнице; - высота ступеней 12 см.; - отсутствует антискользящее покрытие; - краевые ступени марша лестницы не выделены. **Эвакуационный выход № 5** Лестница отсутствует **Эвакуационный выход № 6** - ширина марша лестницы 65 см.; - ступени с открытыми подступеньками; - установлены ненормативные поручни; - высота ступеней 30 см.; - отсутствует антискользящее покрытие; - краевые ступени марша лестницы не выделены. **Эвакуационный выход № 7** - ширина марша лестницы 65 см.; - ступени с открытыми подступеньками; - установлены ненормативные		общественных зданиях и сооружениях должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостный контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки **СП 59.13330.2016 п. 5.2.29;** - на проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных и производственных зданиях и сооружениях, доступных МГН, должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы в соответствии с требованиями **6.2.8**. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.29;**	

					поручни; - высота ступеней 30 см.; - отсутствует антискользящее покрытие; - краевые ступени марша лестницы не выделены.			
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	**К, О**	- наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.1.4;** - длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5х1,5 м. Аналогичные площадки (не менее 1,5х1,5 м) должны быть предусмотрены при каждом изменении направления пандуса **СП 59.13330.2016 п. 5.1.15;** - пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. **СП 59.13330.2016 п. 5.1.15;** - верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости **СП 59.13330.2016 п. 5.1.15;** - размеры длины и высоты поручней всех	**Ремонт ТСР, Орг.**

							лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах ±0,03 м. **СП 59.13330.2016 п. 5.1.15;** - поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности **СП 59.13330.2016 п. 5.1.16;** - в качестве поверхности пандуса допускается использовать рифленую поверхность или металлические решетки. Размеры ячеек должны соответствовать требованиям п. 5.1.17. **СП 59.13330.2016 п. 5.1.16;** - предусмотреть освещение всех участков зоны, независимое от уличного освещения.	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	9,20, 4,6	1,4,7,10, 32,35	**Эвакуационный выход №1** - размер площадки 205*268 см.; - высота площадки 25 см.; - отсутствует антискользящее покрытие. **Эвакуационный выход №2** - размер площадки 205*268 см.; - высота площадки 25 см.; - отсутствует антискользящее покрытие. **Эвакуационный выход № 3** - размер площадки 150*320 см.; - высота площадки 20 см.; - отсутствует антискользящее покрытие. **Эвакуационный выход № 4** - размер площадки 135*290 см.; - высота площадки 27 см.; - отсутствует антискользящее покрытие.	**К, О, С, Г, У**	- поверхности покрытий входных площадок должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании **СП 59.13330. 2016 п. 6.1.4;** - не допускается применение одиночных ступеней, они должны быть оборудованы пандусом в соответствии с требованиями (СП 59.13330. 2016 п. 5.1.15 и п. 6.1.2) **СП 59.13330. 2016 п. 6.1.2;** - предусмотреть освещение всех участков зоны, независимое от уличного освещения.	**Ремонт ТСР, Орг.**

					Эвакуационный выход № 5 Входная площадка отсутствует. **Эвакуационный выход № 6** - размер площадки 90*220 см.; - отсутствует антискользящее покрытие. **Эвакуационный выход № 7** - размер площадки 90*220 см.; - отсутствует антискользящее покрытие.			
2.4	Дверь (входная)	есть	9,20, 4,6	2, 5, 8, 11,32,35	**Эвакуационный выход №1** - ширина двери 90 см.; - высота порога 5 см.; - полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной. **Эвакуационный выход №2** - ширина двери 90 см.; - высота порога 5 см.; - полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной. **Эвакуационный выход № 3** - ширина двери 80 см.; - высота порога 5 см.; - полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной. **Эвакуационный выход № 4** - ширина двери 80 см.; - высота порога 7 см.; - полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной. **Эвакуационный выход № 5** - ширина двери 79 см.; - высота порога 4 см.; - полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной. **Эвакуационный выход № 6**	**К, О, С**	- ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.23**; - полотно двери на путях эвакуации должно иметь окраску, контрастную со стеной **СП 59.13330.2016 п. 6.2.23;** - занизить порог до нормативного значения 0,014 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.1.5;** - на объектах с постоянным проживанием или временным пребыванием МГН в коридорах, лифтовых холлах, в лестничных клетках, где предусматривается эксплуатация дверей в открытом положении, следует предусматривать один из следующих способов закрывания дверей: - автоматическое закрывание этих дверей при срабатывании автоматической пожарной сигнализации и/или автоматической установки пожаротушения; - дистанционное закрывание дверей с	**Ремонт ТСР, Орг.**

					- ширина двери 2 шт по 70 см.; - высота порога __-__ см.; - полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной. **Эвакуационный выход № 7** - ширина двери 2 шт по 70 см.; - высота порога __-__ см.; - полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной.		пожарного поста (с поста охраны); - механическое разблокирование дверей по месту. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.31.**	
2.5	Тамбур	есть	9,20 4,6 38	3,6,9,12	**Эвакуационный выход №1** - размер тамбура глубина 180 см., ширина 220 см.; - пол выложен плиткой (пол скользкий при намокании); - ширина двери 82 см.; - высота порога 3 см.; - полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной. **Эвакуационный выход №2** - размер тамбура глубина 180 см., ширина 220 см.; - ширина двери 83 см.; - высота порога 2 см.; - полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной. **Эвакуационный выход № 3** - размер тамбура (2 шт) глубина 100 и 98 с м., ширина 140 и 128 см.; - ширина двери 83 и 83 см.; - высота порога 4 и 2 см.; - полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной.	**К, О, С, Г, У**	- глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м. при ширине не менее 1,60 м. **СП 59. 13330.2016 п. 6.1.8**; - глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при последовательном расположении навесных дверей должна обеспечивать минимальное свободное пространство не менее 1,4 м. плюс ширина двери, открывающаяся внутрь междверного пространства **СП 59. 13330. 2016 п. 6.1.8**; - ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.23**; - полотно двери на путях эвакуации должно иметь окраску, контрастную со стеной **СП 59.13330.2016 п. 6.2.23;** - занизить порог до нормативного значения 0,014 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.1.5;**	**Ремонт ТСР, Орг.**

					Эвакуационный выход № 4 - размер тамбура (2 шт) глубина 102 и 104 см., ширина 137 и 136 см.; - ширина двери 78 и 84м.; - высота порога 1 и 0 см.; - полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной. **Эвакуационный выход № 5** - размер тамбура глубина 150 см., ширина 250 см.; - пол выложен плиткой (пол скользкий при намокании); - ширина двери 79 см.; - высота порога 4 см.; - полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной. **Эвакуационный выход № 6** Тамбура не имеет. **Эвакуационный выход № 7** Тамбура не имеет.		- на объектах с постоянным проживанием или временным пребыванием МГН в коридорах, лифтовых холлах, в лестничных клетках, где предусматривается эксплуатация дверей в открытом положении, следует предусматривать один из следующих способов закрывания дверей: - автоматическое закрывание этих дверей при срабатывании автоматической пожарной сигнализации и/или автоматической установки пожаротушения; - дистанционное закрывание дверей с пожарного поста (с поста охраны); - механическое разблокирование дверей по месту. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.31.**	
	ОБЩИЕ требования к зоне						Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении **СП 59.13330.2016 п. 6.2.19;** Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.20;**	

							Организация ситуационной помощи МГН на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо: - внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; - закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; - провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)**	**Приложение**		**Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ**
		№ на плане	№ фото	
Входы эвакуационные в здание: **№ 1,2,3,4,5,6,7**	ВНД	9,20,4,6,38	1,4,7,10, 32,35	**Ремонт ТСР, Орг.**

*** указывается:**
ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно,
ВНД – недоступно (временно недоступно)
****указывается один из вариантов:**
не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Состояние доступности входа (выхода) № оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условной доступности, для обеспечения эвакуации категории (К,О) необходимо оборудовать как минимум один из эвакуационных выходов пандусом, назначить приказом ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от «24» декабря 2018 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 110 общеразвивающего вида», Республика Коми, г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, дом 27а**

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор, зона ожидания	есть	40, тамбура 1 эт-9,20,46, 2 эт-19,1, 27,28	с 13 по 39	- отсутствует цифровое обозначение этажа; - ширина пути движения 142 и 145 см.; - высота пути движения 309 см.; - отсутствует комплексная информация о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствует мнемосхема; - отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен; - места отдыха и ожидания для МГН не выделены;	**К,О,С, Г,У**	- разместить на путях движения комплексную информацию (в т.ч. цветовые и тактильные направляющие) со схемой расположения и функциональным назначением помещений. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с **ГОСТ Р 12.4.026** Рекомендуется предусматривать световые маячки. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской	**Ремонт ТСР, Орг.**

							для разметки **СП 59.13330.2012 п. 5.2.3, согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.)**; - разместить информационную мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м. от входа **СП 59.13330.2016 п. 8.1.6;** - ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее 1,5 м **СП 59.13330.2016 п. 6.2.1;** - при движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для разворота на 90°. 1,2*1,2 м., для разворота на 180° 1,4*1,4 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.1;** - в тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180° **СП 59.13330.2016 п. 6.2.1;** - высота проходов по всей их длине и ширине должна составлять в свету не менее 2,1 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.1;** - на каждом этаже, где ожидаются посетители, следует предусматривать зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках. При большой длине этажа зону отдыха следует предусматривать через 25-30 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.5;**	

							- разработать маршрут во все места общего пользования для МГН, или выделить зону общего пользования, максимально приближенную к входу доступному для МГН; - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН;	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	41,42	13,14 15,16 17,18	- ширина лестничного марша 108 см.; - установлены не нормативные поручни; - отсутствуют тактильные предупреждающие перед лестничным маршем; - краевые ступени марша не выделены; - на верхней, боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил отсутствуют рельефное обозначение этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил; - бортики на боковых краях отсутствуют;	**О,С,У**	- при отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. **СП 59.13330.2012 п. 5.2.10, согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.)**; - проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м). Подступенки должны иметь высоту 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м) **СП 59.13330.2016 п. 6.2.8;** - применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается **СП 59.13330.2016 п. 6.2.8;** - применение в пределах одного марша ступеней, различающихся по высоте и ширине, не допускается **СП 59.13330.2016 п. 6.2.8;** - применение ступеней, выполненных из прозрачных и полированных материалов, не допускается **СП 59.13330.2016 п. 6.2.8;** - установить нормативные лестничные поручни. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.11/ ГОСТ Р**	**Ремонт ТСР, Орг.**

							51261-99 п. 5.3.4; - при расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более следует предусматривать дополнительно центральные двусторонние разделительные поручни **СП 59.13330.2016 п. 6.2.8;** - боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.8;** - поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. **СП 59.13330.2012 п. 6.2.12;** - на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.12;** - тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по **ГОСТ Р 52875;** - на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос,	

							контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминисцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - от 0,03 до 0,04 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.8;** - на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.12.**	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-		**К,О**		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-		**К,О,С, Г,У**		
3.5	Дверь	есть	-	13,25 26,28 29	- ширина дверей варьируется от 77 до 90 см; - высота порогов составляет от 0 до 1 см; - обозначение на двери отсутствует или расположено не по нормативу; - отсутствуют информационные рельефные таблички; - не выделены контрастным цветом	**К,О,С, Г,У**	- расширить ненормативные дверные проемы до нормативного значения 0,9 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.4;** - установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля они	**Ремонт ТСР, Орг.**

					дверные проемы; - отсутствует контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей; - доводчик не отрегулирован; - установлены ненормативные ручки.		должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения **СП 59.13330.2016 п. 6.5.9;** - выделить контрастным цветом дверные проемы; - отрегулировать доводчик, обеспечив открывание двери без усилий (19,5 Нм), обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд **СП 59.13330.2012 п. 5.1.6, согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.)**; - нанести контрастный цвет по периметру двери (дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета); - нанести контрастную маркировку на двери (на прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на	

							двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м) **СП 59.13330.2016 п. 6.1.6;** - двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску; - следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек **СП 59.13330.2016 п. 6.4.3.**	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	40, тамбура 1 эт-9,20,46, 2 эт-19,1, 27,28	с 13 по 39	- не обозначены пути эвакуации для МГН; - отсутствует зона безопасности.	**К,О,С, Г,У**	- обустроить пути эвакуации на всех этажах для МНГ; - изготовить и разместить на стене рядом с входом в доступном месте на контрастном от стены фоне, мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с дублированием информации шрифтом Брайля. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа **СП 59.13330.2016 п. 8.1.6;** - окрашивать верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные	**Ремонт ТСР, Орг.**

							указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м. **СП 59.13330.2012 п. 5.2.31, согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.)**; - на проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных и производственных зданиях и сооружениях, доступных МГН, должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы в соответствии с требованиями п.**6.2.8**. Поручни лестниц на путях эвакуации в общественных зданиях и сооружениях должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостный контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки **СП 59.13330.2016 п. 6.2.29;** Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы	

							«ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете.	
	ОБЩИЕ требования к зоне						Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу **СП 59. 13330.2016 п. 6.2.20** Если с каждого из этажей здания или сооружения невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями **СП 59.13330.2016 п. 6.2.25.** Каждая безопасная зона здания или сооружения должна быть оснащена необходимыми приспособлениями и оборудованием для пребывания МГН, аварийным освещением,	

							устройством двусторонней речевой и/или видеосвязи с диспетчерской, помещением пожарного поста или помещением с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.28.**	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)**	**Приложение**		**Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ**
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации):	ВНД	40, тамбура 1 эт- 9,20,46, 2 эт- 19,1, 27,28	с 13 по 39	**Ремонт ТСР, Орг.**

*** указывается:**
ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно,
ВНД – недоступно (временно недоступно)
****указывается один из вариантов:**
не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Состояние доступности путей движения оценено, как временно недоступное для инвалидов категорий (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условной доступности на первом этапе назначить приказом ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, проведением обучения правилам оказания помощи в экстренных случаях и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от «24» декабря 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 110 общеразвивающего вида», Республика Коми, г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, дом 27а**

(наименование объекта, адрес)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	21, 23, 25	40,41 42	- не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия слуха и зрения; - выключатели и розетки расположены не по нормативу; - отсутствует свободный подход к мебели в кабинетах.	**К,О,С, Г,У**	- установить индукционную систему для оказания услуг гражданам с нарушениями слуха, а также организовать сурдоперевод; - приобрести электронные видеоувеличители; - создать условия доступного подхода к мебели и оборудованию (Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м.) **СП 59.13330.2012 п. 5.2.2, согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.)**; - установить выключатели и розетки по	**Ремонт ТСР, Орг.**

							нормативам (электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола) **СП 59.13330.2016 п. 6.4.2.**	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	20	46	- не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия, слуха; - не выделены места для людей с нарушениями опорно – двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на инвалидных креслах – колясках;	**К,О,С, Г,У**	- организовать донесение информации для людей с нарушением слуха, зрения; - выделить места для людей с нарушениями опорно – двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на инвалидных креслах – колясках; Для организации процесса образования в дошкольном учреждении необходимо приобрести и наладить работу по следующим направлениям: *Для учащихся с нарушением слуха:* *-FM-системы/Радиоклассы* *- Акустические системы* *- Слуховой тренажер* *- Коррекционно-развивающий программный комплекс* *Для учащихся с нарушением зрения:* *- Электронные видеоувеличители (стационарные, портативные)* *- Дисплеи Брайля* *- Программы экранного доступа* *- Принтеры Брайля* *- Пишущие машинки* *- Письменные принадлежности (для письма по Брайлю)* *- Учебные пособия (для занятий дублируется шрифтом Брайля)* *Для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата:* *- Специализированная мебель (стул, стол)* *Адаптированные устройства для ПК (специальная клавиатура, адаптированный джойстик, выносные*	**Ремонт ТСР, Орг.**

							кнопки увеличенного диаметра) *Развитие, обучение и воспитание:* *- Развивающиеся дидактического пособия* *- Музыка и творчество* *- Сенсорная комната* *- Развитие и коррекция звукопроизношения* *- Дидактические и методические пособия* *- Адаптированные игровые пособия* *- Спорт и ЛФК* *- Досуг;* - назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании **СП 59.13330.2016 п. 6.4.1;** Ученические места для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения **СП 59.13330.2016 п. 8.2.2;** В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-	

							коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема **СП 59.13330.2016 п. 8.2.2;** Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)**	**Приложение**		**Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ**
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания Зальная форма обслуживания	ВНД	21,23,25,20	40,41,42,46	**Ремонт ТСР, Орг.**

*** указывается:**
ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно,
ВНД – недоступно (временно недоступно)
****указывается один из вариантов:**
не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности зон целевого обслуживания оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условной доступности необходимо выделить зону для обслуживания граждан (К,О,С,Г,У) с установкой специального оборудования. Назначить приказом ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

Приложение 4(II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от «24» декабря 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 110 общеразвивающего вида», Республика Коми, г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, дом 27а**

(наименование объекта, адрес)

Вариант II – места приложения труда

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Место приложения труда	есть	31	59,60		**К,О,С, Г**	Рабочие места для инвалидов следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов **СП 59.13330.2016 п. 9.3**.	**Ремонт ТСР, Орг.**
	ОБЩИЕ требования к зоне						Рабочие места для инвалидов: - следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов **СП 59.13330.2016 п. 9.3**; - должны быть безопасны для здоровья, рационально организованы. При необходимости, включать комплект мебели, оборудования и вспомогательных устройств, специально приспособленных для конкретного вида инвалидности, в том числе с учетом **ГОСТ Р 51645, СП 59. 13330.2016 п. 9.5**;	

							- иметь заключение органов санэпиднадзора (и быть аттестованными по условиям труда); - в рабочей зоне помещений должно быть обеспечено выполнение комплекса санитарно-гигиенических требований к микроклимату в соответствии с **ГОСТ 12.1.005**, а также соблюдены дополнительные требования, устанавливаемые в зависимости от вида заболевания инвалидов **СП 59.13330.2016 п. 9.6.** Санитарно-бытовое обслуживание работающих инвалидов обеспечивается согласно **СНиП 2.09.**	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вариант II места приложения труда	ВНД	31	59,60	**Ремонт ТСР, Орг.**

*** указывается:**
ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно,
ВНД – недоступно (временно недоступно)

****указывается один из вариантов:**
не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Состояние доступности места приложения труда оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения полной доступности необходимо обустроить место приложения труда и оборудовать санитарно - гигиеническое помещение в пределах 60 м от места приложения труда. Назначить приказом ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от « 24 » декабря 2018 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений: **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 110 общеразвивающего вида», Республика Коми. Г. Ухта, пгт Ярега, ул. Советская, дом 27а**

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	3,14 17,18 26- 1 эт 2,3, 9,12 17,18 -2 эт	47,48 49,50 51	**Общий туалет** - отсутствует оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для МГН; - смеситель с раздельным управлением горячей и холодной водой; - отсутствует кнопка (SOS) вызова персонала рядом с унитазом; - отсутствуют дублирующие информационные таблички; - бочок унитаза не закреплен; - отсутствует зеркало; - отсутствуют поручни рядом с унитазом; - отсутствует свободное пространство рядом с унитазом для кресла-коляски; - отсутствуют крючки для одежды и костылей; - отсутствуют опорные поручни вокруг	**К, О, С**	Оборудовать санитарно -гигиеническое помещение для МГН: - ширина не менее - 1,65 м., глубина – 2,2 м., ширина двери - 0,9 м., порог не более 0,014 мм.; - универсальная кабина: ширина – 2,2 м., глубина – 2,25 м. **СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3**; - свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски; - предусмотреть рядом с унитазом пространство не менее 0,8 м. для размещения кресла-коляски; - закрепить при помощи прокладок из прочного материала бачок унитаза к стене, для возможности использования его в качестве опоры для спины **СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3**;	**Ремонт, ТСР, Орг.**

					раковины. **Туалет в группах** - отсутствует оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для МГН; - смеситель с раздельным управлением горячей и холодной водой; - отсутствует кнопка (SOS) вызова персонала рядом с унитазом; - отсутствуют дублирующие информационные таблички; - бочок унитаза не закреплен; - отсутствует зеркало; - отсутствуют поручни рядом с унитазом; - отсутствует свободное пространство рядом с унитазом для кресла-коляски; - отсутствуют крючки для одежды и костылей; - отсутствуют опорные поручни вокруг раковины.		- заменить кнопку смыва унитаза на кнопку выпуклой формы нажимного действия, с возможностью нажатия на нее любой частью тела или конечности; - смонтировать между унитазом и ближайшей стеной опорный поручень с креплением к полу и стене и откидной опорный поручень с другой стороны; - установить по периметру туалета, в разрывах между санитарными приборами опорные поручни с креплением к полу и стене; - разместить на высоте 0,8 м, на стене возле унитаза крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (крючки разместить таким образом, чтобы была возможность дотянуться до них сидя на унитазе); - разместить на стене рядом с унитазом диспансер для туалетной бумаги таким образом, чтобы у МГН была возможность воспользоваться им без посторонней помощи; - разместить на стене, расположенной слева от входа зеркало высотой не менее 1,7 м. таким образом, чтобы нижняя часть зеркала находилась на уровне пола; - заменить ручки на дверях на П-образные ручки рычажного типа или П-образные ручки с шириной внутреннего пространства не менее 150 мм. (высота от 900 мм. до 1100 мм. от пола); - выключатели и в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола. - оборудовать помещение туалета системой	

							вызова помощи на боковой стене, на высоте 0,8 м смонтировать кнопку выпуклой формы для вызова помощи; - разместить рядом с «Кнопкой вызова помощи» табличку контрастного цвета размерами 50 х 270 мм, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм.; - разместить со стороны коридора на стене, над входом в туалет световой мигающий оповещатель и звуковой оповещатель, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощи (сигнал звукового оповещателя вызова помощи должен отличаться от звукового сигнала оповещения о пожаре и дублироваться в определённое для этого место). Установить сигнальное устройство у дверей или на дверях (занято/свободно).	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Раздевалка	есть	2,29 19,5 14,16	58,61 62,63 64,65	- отсутствуют специально выделенные шкафы для МГН.	**К,О,С, У**	- выделить шкафчики с доступным подходом для детей на креслах – колясках; - выделить шкафчик с нанесением на него рельефного обозначения для инвалидов категории (С).	**Ремонт, ТСР, Орг.**
	ОБЩИЕ требования к зоне						Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых, ванных. **СП 59.13330.2016 п. 6.3.1** При этом должна обеспечиваться доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения **СП 59. 13330.2016 п. 6.3.1.** В доступных кабинах (душевых, ванных) и	

							универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается **СП 59 13330.2016 п. 6.3.9.** У дверей блоков санитарно-бытовых помещений включающих доступные универсальные кабины уборной следует предусматривать (со стороны ручки) информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м. от края двери **СП 59 13330.2016 п.6.3.6.** Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений:	ВНД	3,14 17,18 26- 1 эт 2,3, 9,12 17,18-2 эт 2,29 19,5 14,16	47,48 49,50 51 58,61 62,63 64,65	**Ремонт, ТСР, Орг.**

*** указывается:**
ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно,
ВНД – недоступно (временно недоступно)
****указывается один из вариантов:**
не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Состояние доступности санитарно – гигиенических помещений оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условий доступности, необходимо оборудовать санитарно - гигиеническое помещение для МГН. Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой должностных инструкций, проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от «24» декабря 2018 г.

I Результаты обследования:

6. Система информации (и связи) на объекте**: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 110 общеразвивающего вида», Республика Коми, г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, дом 27а**

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	26, 40	66-70	- отсутствует символы доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории; - отсутствуют различные освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности; - отсутствует комплексная система информации и сигнализации об опасности; - отсутствует информация на доступном понятном языке.	**К,О,С, Г,У**	- нанести символы доступности (визуальную разметку) в соответствии с требованиями **СП 59.13330.2016 п. 6.5.1;** -визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола **СП 59 13330.2016 п.6.5.4;** - оборудовать пиктограммами места обслуживания инвалидов со слуховым аппаратом; - нанести контрастную маркировку на края дверного полотна и дверные ручки всех дверей; - выделить краевые (верхние и нижние) ступени лестницы и края пандуса цветом и фактурой;	**Ремонт, ТСР, Орг.**

							- установить системы средств информации и сигнализации об опасности; - подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете **СП 59.13330.2016, п.6.5.5;** - размещать информацию на доступном понятном языке; - оформить сайт организации для удобного пользования им людьми с инвалидностью (на главной странице разместить вкладку "Доступная среда" и наполнить ее всей необходимой информацией, так же на главной странице разместить вкладку для слабовидящих в соответствии с **ГОСТ Р 52872-2012.**	
6.2	Акустические средства	нет	-	-	- отсутствуют зоны обслуживания инвалидов по слуху; - отсутствуют звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения; - отсутствует радиотрансляция в здании.	**С,Г**	- оборудовать все функциональные зоны переносными индукционными системами; - установить звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения; - оборудовать радиотрансляцией здание.	**Ремонт, ТСР, Орг**
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	- отсутствует информация с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля при входах; - отсутствуют рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях; - отсутствуют направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на	**С**	- разместить на каждом этаже, рядом с входом, в доступном месте, на контрастном от стены фоне мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с дублированием информации шрифтом Брайля; - разместить рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах,	**Ремонт, ТСР, Орг**

					них; - отсутствует изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения (входами, подъёмами, лестницами, поворотами коридоров).		вестибюлях; - установить направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них; - разместить тактильную полосу направления движения, состоящую из нескольких параллельных прямых полос при движении прямо, диагональных полос на поворотах и с квадратными рифами перед преградами и дверьми ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 52875; - перед внешней лестницей следует обустраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней **СП 59.13330.2016, п.5.1.12;** - на полу на расстоянии 0,8 м по контуру колонн разместить тактильные полосы шириной 0,5 м с квадратными рифами; - участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм. Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть: - на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения; - на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, если дверь открывается навстречу движению;	

							- непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери; - на расстоянии 0,3 от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей (если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен непосредственно примыкать к проступи, независимо от ее ширины) **СП 59.13330.2016, п.6.2.3;** - информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения **СП 59.13330.2016, п.6.5.9;** - таблички должны быть контрастного цвета размерами выполненные рельефным шрифтом 50 х 270 мм с названием кабинетов, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм. - нанести контрастную маркировку на края дверного полотна и дверные ручки; - разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к	

							эвакуационному выходу.	
	ОБЩИЕ требования к зоне						Создание условий доступности услуг должно предусматривать: - оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе в оформлении необходимых для её получения документов; - для инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций - предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; - наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура; - вся информация на объекте должна быть комплексной, идентичной, непрерывной и своевременно ориентировать однозначное опознание мест посещения.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте:	ВНД	26,40	66-70	**Ремонт, ТСР, Орг**

*** указывается:**
ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно,
ВНД – недоступно (временно недоступно)
****указывается один из вариантов:**
не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Состояние доступности системы информации на объекте оценено, как временно недоступное для МГН, что не обеспечивает полноценного нахождения их на объекте. Для обеспечения полной доступности услуг инвалидам (К, О, С, Г, У) необходимо разместить визуальную, акустическую, тактильную, доступную и понятную информацию на входе на территорию, в здание, на этажах, а также, разместить информацию об оказании услуг МГН на сайте учреждения. Изготовить памятки для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте. Готовые памятки разместить в доступных местах на объекте. Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).